


1, montée de Sourzy 69 700 Montagny











Ce document est un plan d'étude. Les cotes, les surfaces et les gaines sont susceptibles de modifications dues aux contraintes techniques de construction. Les retombées, soffites et faux-plafonds dus aux contraintes techniques peuvent exister. Les meubleset éléments de cuisines dessinés sur ce plan ne sont qu'indicatifs, seuls seront fournis les équipements figurant sur le descriptif annexé à la réservation et/ou à l'acte de vente.